

389



Pismo nr IZO/SSP/2018

Płock, 18.06.2018 r.

**Mazowiecki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Płocku
Ul. Kolegialna 15
09-400 Płock
plock@wios.warszawa.pl**

Informuję, że w dniu dzisiejszym około godz. 6.00 nastąpiło nieplanowe zatrzymanie instalacji Olefin II z przyczyn technicznych, które powstały w turbinie kompresora etylenowego GB-451. Zatrzymanie skutkuje uruchomieniem procesu spalania przy włączonej parze atomizującej na pochodni na działce D-10 i H-7.

W związku z powyższym w tej sytuacji nie występują uciążliwości zapachowe, a pojawienie się płomienia na pochodni w żadnym wypadku nie oznacza większej emisji substancji do atmosfery poza emisją CO₂ powstającą w wyniku spalania.

Proces ten może się utrzymywać orientacyjnie do dnia jutrzejszego. Procedura ta w zaistniałej sytuacji jest nieunikniona i zgodna z instrukcją bezpiecznego zatrzymania instalacji.

Obecnie trwa przygotowanie urządzenia do naprawy. Termin uruchomienia instalacji będzie znany po ustaleniu jego zakresu.

Leszek Paprot
Kierownik

Dział Ochrony Środowiska
tel. (24) 256 83 25
fax: (24) 367 77 04
e-mail: leszek.paprot@orlen.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM, e-mail mczk@plock.eu
3. Starostwo Powiatowe w Płocku, Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
e-mail zk@powiat.plock.pl